



Kleingärtnerverein „Bei der Krähenhütte“ e. V. Leipzig

Kondenswasser im Wasserzähler

Sehr geehrte Mitglieder,

in Rahmen der Wasseranstellung 2017 wurden aufgrund des Ablaufes der Eichfrist 123 Wasserzähler gewechselt, davon 119 von der Wassergesellschaft zentral beschaffte Zähler. Inzwischen wurde festgestellt, dass bei einigen Wasserzählern im Zählwerk verstärkter Beschlag aufgrund Kondenswasserbildung auftritt. Dies tritt nach bisherigen Erkenntnissen bei den Wasserzählern auf, die in exponierter Lage im Freien mit direktem Sonneneinfluss installiert sind. Der Hersteller beruft sich dabei darauf, dass Zählwerke der Wasserzähler nicht dampf- und diffusionsdicht sind. Ein Einfluss auf die Funktion gibt es nicht.

Um das Ablesen dieser Wasserzähler im Herbst ohne erheblichen Aufwand abzusichern wurde geprüft, inwieweit durch Einkapslung dieser Zähler das Beschlagen so minimiert wird, dass ein Ablesen ohne großen Aufwand möglich ist. Die Untersuchungen waren positiv; nach 3 – 4 Wochen hatte sich die Ablesbarkeit deutlich verbessert.

Inzwischen haben wir vom Handel/Hersteller auf Kulanzbasis in begrenzter Stückzahl Abdeckhauben für die Nachrüstung betroffener Wasserzähler kostenlos erworben.



Ich bitte deshalb alle Pächter, die über dem Verein 2017 Wasserzähler erworben haben zu prüfen, ob der Zähler aktuell auffällig beschlagen ist, so dass eine Ablesbarkeit nicht möglich ist. Die Meldung sollte spätestens zur Wasserabstellung über die Wegewarte erfolgen.

Die Abdeckhauben verbleiben im Eigentum des Vereins (auch bei Zählerwechsel und Abgabe des Gartens). Bei Verlust wird ein Betrag von 5,60 € in Rechnung gestellt.

Bitte beachten sie auch, dass die Abdeckhauben keinen Schutz vor Frostschäden gewähren!

Dr: Rainer Rühl

Leiter Arbeitsgruppe Wasser

